

MODIFICA ATTIVAZIONE DTMF SU ASCOM SE 550



Saldare resistenza da 2.7 Mohm nel comparto eprom



Saldare altro terminale su parte amplificatori



Vista complessiva modifica